

Direction de l'inspection

EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

Nom et adresse de l'installation d'essai : **BIO-HC**
Name and location of the test facility Parc d'activités de Magellan,
14 rue Claude Chappe
33600 Pessac

Objet de l'inspection : **état des lieux :** **vérification d'étude(s) :**
Purpose of the inspection *Test facility inspection* *Study audit*

Date(s) d'inspection : 22 au 23 juillet 2020
Date(s) of the inspection

Degré de conformité aux B.P.L. * :
Status

A

Degré de conformité aux BPL valant pour les études achevées entre le 8 février 2018 et le 23 juillet 2020
Level of compliance with GLP for studies performed between

Catégorie(s) d'éléments d'essai : produits cosmétiques
Types of Test items

Domaine d'activité : Etudes de cytotoxicité, d'irritation et de corrosion cutanées et oculaires, de
Areas of expertise sensibilisation cutanée et de phototoxicité.

Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))
OECD category

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Commentaires éventuels : sans objet
Observations (if applicable)

Fait à Saint-Denis (France), le **11 SEP. 2020**
Date of the statement

Le chef de pôle inspection
des essais et des vigilances
Direction de l'inspection

Régis ANDRÉ

* A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;
B : conformité partielle aux B.P.L. (*incomplete conformity with GLP*) ;
C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).