

Direction de l'inspection

EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

Nom et adresse de l'installation d'essai : **Bio-HC**
Name and location of the test facility 14 Rue Claude Chappe
33600 Pessac

Objet de l'inspection : **état des lieux :** **vérification d'étude(s) :**
Purpose of the inspection *Test facility inspection* *Study audit*

Date(s) d'inspection : 25 au 27 avril 2022
Date(s) of the inspection

Degré de conformité aux B.P.L. * : **A**
Status

Degré de conformité aux BPL valant pour les études achevées entre le 24 juillet 2020 et le 27 avril 2022
Endorsement of the claim of compliance with GLP for studies performed between

Catégorie(s) d'éléments d'essai : Produits cosmétiques.
Types of Test items

Domaine d'activité : Tests d'irritation et de corrosion oculaires et cutanées, tests de sensibilisation cutanée et de phototoxicité.
Areas of expertise


Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))
OECD category

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Commentaires éventuels : Néant.
Observations (if applicable)

Fait à Saint-Denis (France), le : **07 JUIN 2022**
Date of the statement

La cheffe du pôle Inspection
des essais et des vigilances


Frédérique MARCHAL

Code : DOC_027_v08

* A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;
B : conformité partielle aux B.P.L. (*incomplete conformity with GLP*) ;
C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).